

Załącznik do formularza ofertowego.

Opis budynku Robotnicza 13:

Budynek znajduje się w Sanoku przy ul. Robotniczej 13. Jest to budynek wielorodzinny pięciokondygnacyjny, dziesięcioklatkowy wybudowany w technologii RWB.

Aktualnie budynek jest docieplony metodą lekko moką przy użyciu styropianu o grubości 12 cm, w obecnej chwili po długoletnim wpływie czynników atmosferycznych wyprawa tynkarska na ścianie pasmowej zachodniej wymaga kapitalnego remontu.

Po wykonaniu ekspertyzy Inwestor podejmie decyzję co do metody naprawy docieplenia w/w ściany.



Opis budynku Robotnicza 5:

Budynek znajduje się w Sanoku przy ul. Robotniczej 5. Jest to budynek wielorodzinny pięciokondygnacyjny, trzyklatkowy wybudowany w technologii RWB.

Aktualnie budynek jest docieplony metodą lekko moką przy użyciu styropianu o grubości 12 cm, w obecnej chwili po długoletnim wpływie czynników atmosferycznych wyprawa tynkarska na ścianie pasmowej południowo-zachodniej wymaga kapitalnego remontu.

Po wykonaniu ekspertyzy Inwestor podejmie decyzję co do metody naprawy docieplenia w/w ściany.

